

Committente ALESSANDRA	Profondità raggiunta 17 m	Quota Ass. P.C.	Certificato n°	Pagina
Operatore		Note1 molto vicino alla fondazione spigolo sud est		Inizio/Fine Esecuzione
Responsabile DR. STEFANO TAFFONI	Sondaggio S 1 A SUD EST	Tipo Carotaggio ELICA 0.12m	Tipo Sonda	

Scala (m)	Litologia	Descrizione	Quota	%Carotaggio R.Q.D.	S.P.T. (n° Colpi)	Pocket Test Kg/cmq	Campioni	Metodo Perforazione	Cass. Catalog.	Falda	Piezometro (P) o Inclino (I)
1		terreno vegetale limoso grigio verde plastico	1.00								
2		limo argilloso plastico coesivo compatto fino a 3.0 metri								1.60	
3		da -3.0 presenza abbondante di acqua									
4		il limo si fluidifica e diventa giallo avana fluido									
5		a -5.0 aumenta la consistenza									
6		a -6.0 presenza di materiale plastico di colore grigio	7.00								
7		argilla limosa plastica coesiva compatta e consistente									
8		sub strato delle argille alterate									
9			10.00								
10		sub strato delle argille grigie pleistoceniche sovraconsolidate									
11											
12		DURANTE LA ESTRAZIONE DELLE ASTE DA -9 m a -									
13		17m LE ASTE SI PRESENTAVANO PERFETTAMENTE PULITE									
14											
15											
16											
17			17.00								
18											
19											
20											

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT
 Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
 Perforazione: CS-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, EC-Elica Continua
 Prove SPT: PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa
 Carotaggio: ELICA 0.12m

Responsabile