

Dott. Geol. Daniele Morganti
VIA SALARIA 138 - Tel. 0/36/814117 - 338/4735369
63031 VILLA SANTONIO (AP)

COMMITTENTE: Ditta Acciari Giuliano

LOCALITA': Via della Resistenza, 34

S.Benedetto del Tr. (AP)

OPERA: Realizzazione di un muro
di sostegno.

UNITA':
GEOLOGO: Dott. Morganti Daniele
FINE PROVA:

T.Q.V. Scala 1:100	Sondaggio N° S1	DIAMETRO DEL FORO		METODO DI PERFORAZIONE				DATA								
		d iniziale (mm)	100	Carot. Continuo				Inizio prova	Fine prova							
QUOTE s.l.m. (mt.)	PROFOUNDITA' DAL P.C. (mt.)	POTENZA DELLA FORMAZIONE (mt.)	FORMAZIONI ATTRAVERSATE		PROFOUNDITA' DAL P.C. (mt.)	FALDA ACQUIFERA (mt.)	LIVELLO STABILIZ- ZATO (mt.)	CAMPIONE DISTURBATO	CAMPIONE INDISTURBATO	POCKET PENETROMETER (kg/cm²)	N° Cassette Catalogatrici	Rab. (s)	SPT		TUBI DI RIV.	
			SEZIONE STRATIGRAFICA	DESCRIZIONE LITOLOGICA									Rab. (s)	Profondità (mt.)	Colpl (n.)	d(mm)
1				Limi sabbiosi e dibble limose)												
2				Sabbie limose con intercalati livelli di clottoli;												
3																
4																
5				Ghiae in matrice sabbiosa.												
6																
7																
8				F.F.												
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																

NOTE: