



Contrada Lava n.179 - 63035 Offida (Ap)
 tel. e fax: 0736-889822 - email: microsonda@hotmail.it
 Partita Iva: 01856420441

Committente Ing. Silvestri Cristiano	Profondità raggiunta 15,00	Quota Ass. P.C. 10	Cerificato n°	Pagina
Operatore Dott. Luciano Marucci	Indagine Clinica Villa Anna - San Benedetto del Tronto (AP)	Notes	Inizio/Fine Esecuzione	
Responsabile Dott. Geol. Andrea Bruni	Sondaggio S2	Tipo Carotaggio	Tipo Sonda Mori FM40	Coordinate X Y

Scala (m)	Litologia	Descrizione	Quota	%Carotaggio R.Q.D.	S.P.T. (n° Colpi)	Pocket Test Ag/cm	Wire Test Ag/cm	Campioni	Metodo Penetrazione	Metodo Stabilizzaz.	Clas. Catalog.	Falda	Altre prove	Altre prove	Piezometro (P) o Inclinometro (I)
1		Terreno di riporto/materiale di risulta	1.00												
2		Materiale di risulta/calcinacci	2.00												
3		Limo e limo sabbioso										3.00			
4		Sabbie e limi con notevole contenuto di acqua; orizzonti sempre più sabbiosi	3.50												
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12		Argille grigio azzurre plio-pleistoceniche pseudo-stratificate	12.00												
13															
14		Basamento - argille grigio azzurre	13.50												
15			15.00						(EC)			15.00			
16															
17															
18															
19															
20															

Campioni: S-Pareti Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, RS-Rimaneggiato da SPT
 Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
 Perforazione: CS-Carotere Semplice, CD-Carotere Doppio, EC-Elica Continua
 Stabilizzazione: RM-Rivestimento Metallico, FB-Fanghi Betonitici
 Prove SPT: PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa

Sperimentatore

RESPONSABILE
ANDREA BRUNI
 Geologo Specialista
 N. 552
 ALBO SEZIONE A