



Contrada Lava n.179 - 63035 Offida (Ap)
 tel. e fax: 0736-889822 - email: microsonda@hotmail.it
 Partita Iva: 01856420441

Conditore Ing. Silvestri Cristiano	Profondità raggiunta 15,00	Quota Ass. P.C. 10	Certificato n°	Pagina
Operatore Dott. Luciano Marucci	Indagine Clinica Villa Anna - San Benedetto del Tronto (AP)	Notes	Inizio/Fine Esecuzione	
Responsabile Dott. Geol. Andrea Bruni	Sondaggio S1	Tipo Carotaggio	Tipo Sonda Mori FM40	Coordinate X Y

Scala (m)	Litologia	Descrizione	Quota	%Carotaggio R.Q.D.	S.P.T. (n° Colpi)	Rock Test Nj/cmq	Vane Test Nj/cmq	Campioni	Metodo Perturbazione	Metodo Stabilizzaz.	Case. Catalog.	Falda	Altre prove	Piezometro (P) o Inclinometro (I)
		Terreno di riporto con elementi di laterizi	1.00											
1		limo, limo sabbioso umido con ciottoli dispersi; plastico	2.00											
2		Limo sabbioso - sabbia limosa; bagnata	3.00									2.50		
3		Sabbie con limi; importante presenza di acqua di falda	4.00											
4			5.00											
5			6.00											
6			7.00											
7			8.00											
8			9.00											
9		Sabbie con limi con ciottoli dispersi di dimensioni centimetriche di natura calcarea	10.00											
10			11.00											
11		Argille grigio-azzurre plio-pleistoceniche pseudo-stratificate	12.00											
12		Basamento - Argille grigio azzurre	13.00											
13			14.00											
14			15.00											
15			16.00											
16			17.00											
17			18.00											
18			19.00											
19			20.00											
20														

Campioni: S-Parati Sottili, O-Osterberg, M-Mazier, R-Rimaneggiato, Rs-Rimaneggiato da SPT
 Piezometro: ATA-Tubo Aperto, CSG-Casagrande
 Perforazione: CG-Carotiere Semplice, CD-Carotiere Doppio, EC-Elica Continua
 Stabilizzazione: RM-Rivestimento Metallico, FB-Fanghi Betonati
 Prove SPT: PA-Punta Aperta, PC-Punta Chiusa

Sperimentatore

Responsabile

MICROSONDA.GEO s.n.c.
 Contrada Lava n. 179
 63035 OFFIDA (AP)

