

SONDAGGI GEOGNOSTICI  
RICERCHE IDRICHE  
CONSOLIDAMENTI

COMMITTENTE: GAETANI LUIGI  
CANTIERE: LOTTIZZAZIONE ROCCHI  
SAN BENEDETTO DEL TRONTO

SONDAGGIO N. 1  
quota m.s.m.  
profondità m. 21,00

PERFORAZIONE	RIVESTIMENTO	CAROTTAGGIO	PROVE PENETROMETRICHE											QUOTA		TERRENO ATTRAVERSATO				
			S.P.T.											POKET	FALDA	assoluta m.s.m.	relativa	simbolo grafico	classificazione e condizioni fisiche	
			numero colpi per cm 30 avanzamento																	
ROTAZIONE																	0,00			Limo sabbioso con ghiaie.
																	1,00			
																	2,0			Limo sabbioso debolmente argil- loso e lievemente umido.
																	2,2			
																	4,50			Paleosuolo di colore marrone e di natura limoso-argillosa con- sistente.
																	3,0			
																	4,00			
																	2,2			Limo sabbioso-argilloso di colo- re avana con venature grigie e rossicce, umido dopo i 12 m.
																	4,7			
																	4,2			
																1,4				
																5,0			Argilla grigio-avana alterata, con segni di stratificazione.	
																15,00				
																18,00			Argilla grigia sabbiosa, stra- tificata e sovraconsolidata.	
																21,00				